

Bona D501

Fisa Tehnica de Lucru

Bona D501 este o amorsa monocomponenta destinata pregatirii sabelor inainte de a lipi cu adezivii Bona pe baza de silan, in special R844, R845, R850/850T, R860. Se preteaza atat pe sape absorbante si neabsorbante (exceptand pardoselile industriale magneiza), placi din lemn, dusumele si altele similar.

- Nu contine solventi
- Permeabil la vapori
- Sigilieaza praful / impuritatile

Date Tehnice

Tip de produs:	Dispersie sintetica
Culoare:	Alb
Vascozitate:	Usor de aplicat
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 Plus
Densitate:	aprox. 1,0g/cm ³
Agent de curățare:	Apa
Depozitare / transport:	Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului. Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat.
Valabilitate:	12 luni.
Ambalaj:	5L

Detalii suplimentare sunt disponibile in Fisa de Siguranta

Pregătire suport

Șapa trebuie să fie netedă, uscată, curată, fără crăpături, solida si usor texturata.

Este compatibil cu următoarele tipuri de strat suport (inclusiv cele încălzite):

- Șape de ciment (CT) conform EN 13813
- Sape calcium sulfat (CA), conform EN 13813
- Dușumele V100
- Suport de lemn

Aplicare

Înainte de utilizare trebuie să îndeplinite următoarele condiții climatice (valori pt Europa Centrala):

- Temperatura aer: min. 18°C
- Temperatura suport: min. 15°C (cele încălzite max. 20°C)
- R.H: max. 70 %

Aplicati amorsa intr-un strat uniform folosind o rola sau pensula, evitand acumularile "baltite" si apoi asteptati uscarea peliculei. Dupa uscarea peliculei puteti incepe lipirea parchetului.

Consum

Aproximativ 100 – 150 g/m².

Temp de uscare: 1 – 2 ore, depinzand de gradul de absorbtie al sapei si de climatul locatiei.

Fastening



Bona[®]

Bona D501

Fisa Tehnica de Lucru

Citi cu atentie si recomandarile producatorului de parchet.

Bona își asumă responsabilitatea pentru produsul livrat dar nu își poate asuma responsabilitatea pentru produsul instalat, deoarece condițiile și punerea în operă nu sunt sub controlul său.

Dacă aveți neclarități, efectuați un test. Citiți și fișele tehnice ale produselor adiacente.

Fastening



Bona[®]